

## BAUSCHÄDEN

Robert Engelfried, Helena Eisenkrein-Kreksch

**Industriefußboden aus Stahlbeton mit ungewöhnlich stark ausgeprägten Rissen** ..... 10

Ingo Grollmisch

**Fliesen und Platten auf Zementestrich mit Dämmung**  
Teil 1: Verformungs- und Spannungsverhalten des Verbundbauteils..... 19

## BAUTECHNIK

Karl-Uwe Voß

**Verfärbungen an Betonpflastersteinen durch Fugenmaterialien**  
Kernaussagen aus den Ergebnissen eines Forschungsvorhabens ..... 22

## NORMUNG

Henrik-Horst Wetzel, Thomas Platts

**Dichter als vorher?**  
Ein kritischer Blick auf die neuen Abdichtungsnormen. Teil 5: DIN 18534 ..... 27

## NACHLESE

**53. Frankfurter Bausachverständigentag**  
Fassadenkonstruktionen – Problempunkte, Qualitätssicherung und Sanierung ..... 38

## BAURECHT

Wolfgang Breyer

**Partnering**  
Effizienzsteigerungen bei der Abwicklung komplexer Bauprojekte..... 50

Stefan Hettler

**Trittschall**  
Neues zum erhöhten Schallschutz und richterlichen »Ohrenschein« ..... 54

Ingo Kern

**Rutschsicherheit im privaten Wohnungsbau** ..... 60

Elke Schmitz

**Auf der dichteren Seite**  
Abdichtung rechtssicher planen und ausführen (Teil 3/3)..... 65

## TOP-THEMA

Jörg Hahne

**Wann stellt die magere Energieeffizienz einer Wärmepumpe als Herzstück einer Trinkwassererwärmungs- und Heizanlage einen Mangel dar?**..... 69

## RECHTSPRECHUNGSREPORT

Eva-Martina Meyer-Postelt

**Bauvertragsrecht | Architektenrecht | Sachverständigenrecht**..... 71

## RUBRIKEN

Nachrichten – Aktuelles..... 5

Produkte und Verfahren ..... 40

Normen @ktuell ..... 44

Fachbibliografie BAULIT Bauschäden ..... 46

Bauforschung @ktuell ..... 48

Rezensionen..... 78

Impressum | Marktplatz | Veranstaltungstermine ..... 80



Beilagenhinweis – wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung:

- Beck Baurecht Plus
- Beck BVS
- KI-Prospekt
- IRB – Schadenfreies Bauen
- Seminar Optische Bauforensik

Titelbild aus Engelfried/Eisenkrein-Kreksch: Industriefußboden aus Stahlbeton mit ungewöhnlich stark ausgeprägten Rissen, S. 10 ff.